



Водно-дисперсионный акриловый
защитно-декоративный
ЛАК «ПО КИРПИЧУ»



для наружных и внутренних работ (ВДАК-1761)

ТУ 2313-007-51309101-03

СТР №RU.77.99.88.015.E.052886.12.11

Описание: Защитно-декоративный лак «По кирпичу» предназначен для внутренних и наружных работ по кирпичу и другим минеральным поверхностям с целью увеличения их срока службы.

Лак легко наносится, быстро высыхает, образует прочное паропроницаемое полуглянцевое покрытие, которое улучшает внешний вид поверхности, обладает хорошей атмосферо- и водостойкостью.

МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

Технические данные

Цветовая гамма	бесцветный, колеровка под заказ
Состав	акриловая дисперсия, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см³	0,95-1,05
Расход, г/м²	100-130 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, распыление
Рекомендованное количество слоев	2
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха
Время высыхания	1,5 часа при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Хранение	в нескрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукт с маркировкой ❄ выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания (до температуры -40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Рекомендации по применению:

- Поверхность перед окраской очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от предыдущих покрытий. Отремонтировать дефекты. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой!
- Нанесение лака «По кирпичу» вне помещений допускается в отсутствии осадков на сухие поверхности.
- Перед применением лак тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком, методом распыления. Рекомендованное количество слоев – 2 слоя.
- При нанесении и отверждении лака температура окружающего воздуха, поверхности и самого лака должна находиться в интервале от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!**